МРИЯ

№15/09/26

Выявленных дефектов\недостатков

В ходе комиссионного осмотра было выявлены следующие недостатки:

п.п	Дефект	Фото
1.	D2NB1109, D Гостевой СПА Царапины на двух стенках кабины лифта. Общ. площадь 4,2 кв. м	

МРИЯ



МРИЯ

2.	D2NB1108, E гостевой лобби/метрополис Неглубокие Царапины на створках ДК с обеих сторон. Общ. площадь 3,8 кв.м.	